

Misurazioni °C

Sp1	26,7
Sp2	25,9
Sp3	30,2
Sp4	28,6
Sp5	27,7

Parametri


Emissività	0.95
Temp. rifl.	20 °C
Distanza	1 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

Georilevazione

Posizione	N 0° 0' 0,00", E 0° 0' 0,00"
-----------	------------------------------

<http://maps.google.com?z=17&t=k&q=0.0000,0.0000>

09/09/2016 19:11:51



Emissione Termica del frigorifero, e variazione di temperatura degli sportelli. In basso l'area blu scuro evidenzia la presenza del Freezer (Sp2), mentre in alto (Sp1) vi è il normale comparto per la conservazione del cibo.

flir_20160909... *

09/09/2016 19:11:51



flir_20160909... *

Misurazioni °C

Sp1	31,2
Sp2	27,8
Sp3	29,1
Sp4	28,1

Parametri


Emissività	0.95
Temp. rifl.	20 °C
Distanza	1 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

Georilevazione

Posizione	N 0° 0' 0,00", E 0° 0' 0,00"
-----------	------------------------------

<http://maps.google.com?z=17&t=k&q=0.0000,0.0000>


09/09/2016 19:12:16



Impronta termografica determinata dall'azione del calore del frigorifero sul soffitto e sul muro adiacente.

flir_20160909...

09/09/2016 19:12:16



flir_20160909...